



Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH



RAPIDOR QF - Der Automatikschweißkopf

Ersatzteile



Ersatzteile



Bolzenhalter

84-050-0003	M 3
84-050-0004	M 4
84-050-0005	M 5
84-050-0006	M 6
84-050-0071	M 7.1
84-050-0008	M 8
84-050-0010	M 10



Führungshülse offen

84-044-1301	M 3
84-044-1302	M 4
84-044-1303	M 5
84-044-1304	M 6
84-044-1305	M 8



**Ladestößel / konisch
für Ø3, Ø4**

	Bolzenlänge
84-070-2015	15 mm



**Ladestößel / zylindrisch
für Ø5-Ø8**

	Bolzenlänge
84-070-1015	15 mm



**Einwurfrohr für
automatische
Bolzenzuführung**

84-041-2211	M 3
84-041-2212	M 4
84-041-2213	M 5
84-041-2214	M 6
84-041-2215	M 8



Ersatzteile



**Einwurfrohr für
manuelle
Bolzenzuführung**

84-042-2111	M 3
84-042-2112	M 4
84-042-2113	M 5
84-042-2114	M 6
84-042-2115	M 8



Überwurfmutter

80-040-1663



**Adapter
Automatikschweißkopf
für Standardbolzenhalter**

90-050-4010



Kolben vorne

80-040-1654

**Längenanschlag
ohne O-Ring**

80-040-1657



**Spannmutter
für Kolben vorne**

80-040-1655

**Spannmutter
Kolben mitte**

80-041-1655



Ersatzteile



Kolbenstange

80-044-1656


Doppelnutring

80-010-1289



**Sortimentplatte komplett
für automatische
Bolzenzuführung
Ø 3-8mm
Länge 6-30mm**

90-051-4016



Schutzgasvorsatz

90-051-1106



**Kolben mitte
mit Mitnehmer und
Hubverstellung**

80-044-1654

bestehend aus:
8,9,12,13,14,16,17,18,19,20



Bolzenschweißtechnik bsk + BTV GmbH
Daimlerstr. 25
74252 Massenbachhausen
Tel +49 (0) 71 38/8 10 97-0
Fax +49 (0) 71 38/8 10 97-29
Email: info@stud-welding.de
www.stud-welding.de

Ersatzteilkatalog 10/12
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Errors and technical modifications reserved